

Mẫu số 08a

(Theo QT.14/BV-VTTBYT, Phiên bản 9.0, ngày 06/9/2023)

SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY

Số: 221/BVĐKCL-HCQT

V/v gia hạn thời gian lấy thông số kỹ thuật: “Thay thế phụ tùng cho các xe ô tô cứu thương và xe ô tô tải của Bệnh viện năm 2025” (lần 2).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thị xã Cai Lậy, ngày 17 tháng 01 năm 2025

Kính gửi: Quý Công ty.

Căn cứ Công văn số 2623/BVĐKCL-HCQT ngày 27/12/2024 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy về việc lấy thông số kỹ thuật: “Thay thế phụ tùng cho các xe ô tô cứu thương và xe ô tô tải của Bệnh viện năm 2025”.

Căn cứ Công văn số 95/ BVĐKCL-HCQT ngày 07/01/2025 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy về việc gia hạn thời gian lấy thông số kỹ thuật: “Thay thế phụ tùng cho các xe ô tô cứu thương và xe ô tô tải của Bệnh viện năm 2025” (lần 1).

Đến ngày 17/01/2025 đã hết thời gian lấy thông số kỹ thuật nhưng chưa có Công ty gửi bảng chào thông số kỹ thuật. Để có đủ cơ sở thực hiện thủ tục mua sắm, Bệnh viện tiếp tục gia hạn thời gian lấy thông số kỹ thuật “Thay thế phụ tùng cho các xe ô tô cứu thương và xe ô tô tải của Bệnh viện năm 2025” (lần 2) với các nội dung như sau:

Stt	Tên vật tư	Đvt	Số lượng	Chi tiết số lượng cho từng loại xe	Ghi chú
1	Lọc nhớt	Cái	55	Hãng xe Ford, số lượng thực hiện: 07 cái/năm	
				Hãng xe Toyota, số lượng thực hiện: 35 cái/năm	
				Hãng xe Hyundai, số lượng thực hiện: 12 cái/năm	
				Hãng xe KIA, số lượng thực hiện: 01 cái/năm	
2	Lọc xăng	Cái	11	Hãng xe Toyota, số lượng thực hiện: 08 cái/năm	
				Hãng xe Hyundai, số lượng thực hiện: 03 cái/năm	
3	Lọc dầu	Cái	8	Hãng xe Ford, số lượng thực hiện: 07 cái/ năm	

Stt	Tên vật tư	Đvt	Số lượng	Chi tiết số lượng cho từng loại xe	Ghi chú
				Hãng xe KIA, số lượng thực hiện: 01 cái/năm	
4	Lọc gió máy	Cái	33	Hãng xe Ford, số lượng thực hiện: 03 cái/ năm	
				Hãng xe Toyota, số lượng thực hiện: 22 cái /năm	
				Hãng xe Hyundai, số lượng thực hiện: 07 cái/năm	
				Hãng xe KIA, số lượng thực hiện: 01 cái /năm	
5	Lọc gió máy lạnh	Cái	32	Hãng xe Ford, số lượng thực hiện: 03 cái/ năm	
				Hãng xe Toyota, số lượng thực hiện: 22 cái /năm	
				Hãng xe Hyundai, số lượng thực hiện: 07 cái/năm	
6	Bugi	Cái	32	Hãng xe Ford, số lượng thực hiện: 04 cái/năm	
				Hãng xe Toyota, số lượng thực hiện: 20 cái/năm	
				Hãng xe Hyundai, số lượng thực hiện: 08 cái/năm	
7	Dây Curoa máy	Sợi	8	Hãng xe Ford, số lượng thực hiện: 01 sợi/năm	
				Hãng xe Toyota, số lượng thực hiện: 05 sợi/năm	
				Hãng xe Hyundai, số lượng thực hiện: 02 sợi/năm	
Tổng cộng: 07 khoản					

Nếu Quý Công ty có kinh doanh các vật tư nêu trên, đề nghị gửi thông số kỹ thuật theo mẫu có giá tham khảo bằng văn bản, kèm theo catalogue và các giấy tờ khác có liên quan (nếu có) về Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy (Địa

chỉ: số 398, quốc lộ 1, khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; số điện thoại liên hệ: 0898.000.275 hoặc gửi báo giá qua địa chỉ mail: cailay.bvdkkv@tiengiang.gov.vn) để đơn vị tiến hành lập hồ sơ mua sắm theo quy định.

Mẫu thông số kỹ thuật như sau:

Tên nhà cung cấp:...

BẢNG CHÀO THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đvt: đồng

Stt	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật chi tiết	Nước sản xuất/ Hãng sản xuất	Đvt	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền

* Ghi chú:

- Thời gian bảo hành: ≥ 6 tháng hoặc ≥ 10.000 km tùy theo điều kiện nào tới trước

- Mỗi lần thay lọc nhớt (01 cái/lần), lọc xăng (01 cái/lần), lọc dầu (01 cái/lần), lọc gió máy (01 cái/lần), lọc gió máy lạnh (01 cái/lần), bugi (04 cái/lần) và dây curoa máy (01 sợi/lần). Số lần thực hiện có thể thay đổi/ điều chỉnh trong quá trình thực hiện hợp đồng theo nhu cầu thay thực tế các xe ô tô của Bệnh viện.

- Các vật tư thay thế còn mới 100%, đảm bảo tương thích với xe đang thay không có khiếm khuyết, chất lượng đảm bảo tốt, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp.

....., ngày...tháng...năm...

Người báo thông số kỹ thuật

(Ký và ghi rõ họ tên)

- Bảng chào thông số kỹ thuật được để vào phong bì niêm phong và đóng dấu giáp lai.

- Nơi nhận: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy

- Ngoài bì thư ghi rõ: “**Thông số kỹ thuật thay thế phụ tùng cho các xe ô tô cứu thương và xe ô tô tải của Bệnh viện năm 2025**”.

- Thời gian nhận thông số kỹ thuật: từ ngày ra thông báo đến ngày 03/02/2025 (các thông số kỹ thuật nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét và hoàn trả về công ty).

Rất mong sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó Giám đốc (để biết);
- Phòng CNTT (để đăng tin);
- Lưu: VT, HCQT (Hiếu).

Q. GIÁM ĐỐC