

SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY

Số: 907/BVĐKCL-VTTBYT

V/v mời chào giá dịch vụ bảo trì,
bảo dưỡng các máy X – Quang
(Lần 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thị xã Cai Lậy, ngày 16 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: Các Công ty

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy có nhu cầu bảo trì, bảo dưỡng các máy
X - Quang, như sau:

Stt	Danh mục dịch vụ	Model /Hãng Nước sản xuất	Mô tả dịch vụ	Yêu cầu đầu ra	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ
01	Bảo trì, bảo dưỡng máy X-Quang di động Sedecal - Covid 19.	Model: TXL-Plus8 S/N: PKL 13072 Nsx: Tây Ban Nha	Nội dung công việc: - Vệ sinh toàn bộ máy - Kiểm tra toàn bộ các board mạch - Cân chỉnh các thông số KV, MA, MAS. - Kiểm tra giá treo bóng và collimator. - Cân chỉnh phần cơ khí nâng hạ đầu đèn, di chuyển máy. - Cân chỉnh đèn định vị. - Kiểm tra độ an toàn điện. - Kiểm tra tình trạng hoạt động.	- Toàn bộ máy được vệ sinh sạch sẽ. - Toàn bộ các board mạch phải hoạt động được bình thường - Các thông số KV, MA, MAS phải đúng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất - Giá treo bóng và collimator, nếu có hư hỏng phải sửa chữa hoàn chỉnh - Phần cơ khí nâng hạ đầu đèn, di chuyển máy phải êm, nhẹ, an toàn - Đèn định vị phải xác định vị trí chính xác - Bảo đảm an toàn cho người bệnh và người sử dụng - Đảm bảo máy hoạt động được đúng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất	04	Lần/năm	Khoa CDHA Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy
02	Bảo trì, bảo dưỡng máy X-Quang cố định cao tần.	Model: AS-500-RS-TS S/N: KY 140306 Nước sx: Hàn Quốc	Nội dung công việc: - Vệ sinh toàn bộ máy - Kiểm tra toàn bộ các board mạch - Cân chỉnh các thông số KV, MA, MAS. - Kiểm tra giá treo	- Toàn bộ máy được vệ sinh sạch sẽ. - Toàn bộ các board mạch phải hoạt động được bình thường - Các thông số KV, MA, MAS phải đúng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất - Giá treo bóng và collimator, nếu có hư hỏng phải sửa chữa hoàn chỉnh - Phần cơ khí nâng hạ đầu đèn, di	04	Lần/năm	Khoa CDHA Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy

			bóng và collimator. - Cân chỉnh phần cơ khí nâng hạ đầu đèn, di chuyển máy. - Cân chỉnh đèn định vị. - Cân chỉnh bàn bệnh nhân bucky bàn, bucky đứng. - Cân chỉnh các thắng từ. - Kiểm tra độ an toàn điện. - Kiểm tra tình trạng hoạt động.	chuyển máy phải êm, nhẹ, an toàn - Đèn định vị phải xác định vị trí chính xác - Bàn bệnh nhân bucky bàn, bucky đứng phải hoạt động được bình thường - Các thắng từ phải hoạt động được bình thường - Bảo đảm an toàn cho người bệnh và người sử dụng - Đảm bảo máy hoạt động được đúng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất			
03	Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống máy chụp X – Quang kỹ thuật số DR-CORE LABS	Model: CMP 200 Hãng SX: Core Labs, LLC S/N: 19B772 Nước sx: Mỹ	Nội dung công việc: - Vệ sinh toàn bộ máy - Kiểm tra toàn bộ các board mạch - Cân chỉnh các thông số KV, MA, MAS. - Kiểm tra giá treo bóng và collimator. - Cân chỉnh phần cơ khí nâng hạ đầu đèn, di chuyển máy. - Cân chỉnh đèn định vị. - Cân chỉnh bàn bệnh nhân bucky bàn, bucky đứng. - Cân chỉnh các thắng từ. - Kiểm tra độ an toàn điện. - Khắc phục và xử lý hình ảnh do lỗi liên quan phần mềm, phần cứng. - Kiểm tra tình trạng hoạt động	- Toàn bộ máy được vệ sinh sạch sẽ. - Toàn bộ các board mạch phải hoạt động được bình thường - Các thông số KV, MA, MAS phải đúng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất - Giá treo bóng và collimator, nếu có hư hỏng phải sửa chữa hoàn chỉnh - Phần cơ khí nâng hạ đầu đèn, di chuyển máy phải êm, nhẹ, an toàn - Đèn định vị phải xác định vị trí chính xác - Bàn bệnh nhân bucky bàn, bucky đứng phải hoạt động được bình thường - Các thắng từ phải hoạt động được bình thường - Bảo đảm an toàn cho người bệnh và người sử dụng - Các lỗi liên quan đến phần cứng, phần mềm phải được khắc phục hoàn chỉnh - Đảm bảo máy hoạt động được đúng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất	04	Lần/năm	Khoa CDHA Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy

Nếu quý Công ty có kinh doanh dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng nêu trên, đề nghị gửi báo giá có nội dung chi tiết về Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy, theo mẫu như sau:

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng các máy X - Quang như sau:
Đvt: đồng

STT	Danh mục dịch vụ	Model /Hãng Nước sản xuất	Mô tả dịch vụ	Đáp ứng đầu ra	Khối lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1								
...								
Tổng cộng:								

(Số tiền bằng chữ:)

Nhà thầu gửi kèm theo các giấy tờ có liên quan đến An toàn bức xạ (nếu có) như: Người thực hiện công việc có chứng chỉ hoặc chứng nhận ... liên quan đến An toàn bức xạ

***Ghi chú:** (Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT , nhân công để thực hiện dịch vụ, không bao gồm linh kiện / vật tư thay thế),

Thời hạn nhận báo giá: Từ khi phát hành công văn đến hết ngày 28/4/2025.

Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 28/4/2025.

Nơi nhận báo giá: Phòng Vật tư thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy, địa chỉ: Số 398, đường quốc lộ 1, khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Báo giá được niêm phong dán kín.

Ngoài bì thư ghi rõ: **“Báo giá bảo trì, bảo dưỡng các máy X - Quang”.**

Rất mong sự hợp tác của quý Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CNTT (để đăng tải)
- Lưu: VT, VTTBYT.

Q. GIÁM ĐỐC